

**TB EKSPERT** inż. Tomasz Brzezina  
BIURO EKSPERTYZ RZECZOZNAWCZYCH  
DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ  
UBEZPIECZENIA



15-879 Białystok ul. Św. Rocha 31/144, tel. 608 444 186, biuro@tbekspert.pl, www.tbekspert.pl

**OPINIA Nr: 311/10/3**

z dnia: 2010/09/14

Rzecznik: inż. Aleksander Nalewajko

Zlecający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Adres: ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [D] IX-2010

Marka: VOLKSWAGEN Model pojazdu: Transporter T5 1.9 TDi E3 3.0t  
Wersja: Nr rejestracyjny: BI80028 Rok prod.: 2005  
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Nr INFO-EKSPERT	040-03404
Nr identyfikacyjny (VIN)	WV2ZZZ7HZ6X019932
Data pierwszej rejestracji	2005/12/28
Data ważności badania technicznego	2010/12/23
Data oględzin	2010/09/14
Wskazanie drogomierza	201032km
Okres eksploatacji pojazdu (05/12/28-10/09/14)	57 mies.
Dop. masa całkowita / Ładowność	2800 kg / 670 kg
Rodzaj nadwozia	kombi z podwyższonym dachem 4 drzwiowe 9 osobowe
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Zawieszenie osi / Rozstaw osi	sprężyny / 3000 mm
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1896 ccm / 77kW (105KM)
Doładowanie	Turbosprężarka
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Długość / Szerokość / Wysokość	4890 mm / 1904 mm / 2160 mm

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2005.08- )**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Akumulator 70 Ah 340 A	21	Przygot. do montażu radia+głoś. 4 szt.+antena w szybie przód
2	Alternator 90 A	22	Siedzenie 2 os. + 1 os. ze składanym oparciem w II rzędzie
3	Dach podwyższony	23	Siedzenie 3-osobowe w III rzędzie
4	Dogrzewacz	24	Skrzynia biegów 5-stopniowa
5	Drzwi boczne prawe przesuwne przeszkłone	25	Stopień boczny
6	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone	26	Stopień wejściowy wewnątrz przestrzeni pasażersko-ładunkowej
7	Fotel pasażera podwójny	27	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
8	Hamulce tarczowe kół przednich i tylnych	28	System ABS + EDS + ASR + MSR
9	Immobilizer	29	Szyba przednia klejona
10	Kolumna kierownicy regulowana	30	Szyba tylna ogrzewana
11	Korektor siły hamowania	31	Szyby atermiczne
12	Obrotomierz	32	Światła z regulacją kąta pochylenia
13	Ogrzewanie w kabinie kierowcy i przestrzeni ładunkowej	33	Światło dodatkowe STOP
14	Okno przesuwane w przestrz. ładun. przednie lewe	34	Tapicerka z materiału
15	Opony 205/65 R16	35	Uchwyty do mocowania ładunków
16	Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane	36	Układ hamulcowy dwuobwodowy

17	Oświetlenie stopni	37	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
18	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	38	Wspomaganie układu kierowniczego
19	Pokrywa tylna przeszklona	39	Wykładzina gumowa w przestrzeni pasażerskiej
20	Przeszklenie pojazdu	40	Zegar cyfrowy

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość
1	+CB Radio	80
2	Hak holowniczy	714
3	Klimatyzacja	969
4	+Radioodtwarzacz PIONEER CD	50
5	+Zestaw głośnomówiący z instalacją GSM	200
6	+Zwiększona moc silnika- CHIP +20 KM	301

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 205/65 R16C 107/105T VANCO 2 TL		60
Przednie prawe:	CONTINENTAL 205/65 R16C 107/105T VANCO 2 TL		60
Tylne lewe:	CONTINENTAL 205/65 R16C 107/105T VANCO 2 TL		60
Tylne prawe:	CONTINENTAL 205/65 R16C 107/105T VANCO 2 TL		60

### STAN TECHNICZNY POJAZDU

Stwierdzono dobry stan techniczny zespołów i utrzymania:

- nadwozia
  - wyposażenia nadwozia
  - silnika z osprzętem
  - układu napędowego
  - zawieszenia przedniego z układem kierowniczym
  - zawieszenia tylnego
- Pojazd serwisowany.

### KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (64 mies.)	47 800 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	2 314 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	2 275 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 6 133 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 248 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 9 650 PLN

W tym:	[%]	Wartość
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-10,0	-4 625
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-4 625
Konieczne naprawy pojazdu	-0,9	- 400

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

**36400 PLN**

(słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych)

w tym VAT (22,0%) 6563,93 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z katalogu 'Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe IX-2010 '
  - zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
  - korekt mających wpływ na wartość pojazdu
- 

Wycenę sporządził:

inż. Aleksander Nalewajko - Rzecznik Samochodowy,

Biegły z listy Sądu Okręgowego w Białymstoku

z zakresu Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego

*inż. Aleksander Nalewajko*  
tel. (0-85) 6-543 161 / 603 508 783

biegły rzeczoznawca z zakresu Techniki Samochodowej  
i Ruchu Drogowego

# ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: 311/10/3

z dnia: 2010/09/14

Rzeczoznawca: inż. Aleksander Nalewajko

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Adres: ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IX-2010

Marka: VOLKSWAGEN Model pojazdu: Transporter T5 1.9 TDi E3 3.0t  
Wersja: Nr rejestracyjny: BI80028 Rok prod.: 2005  
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

## USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

### KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2006	05	53000	53000
2005	05	47800	47800
2004	05	43300	43300
2003	05	39300	39300
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (64 mies.)			47 800 PLN

Normatywny okres eksploatacji	64 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	2005/12/28
Rzeczywisty okres eksploatacji	57 mies.
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	2 275 PLN po korekcie: 50 075 PLN

### LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2005.08-

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	wt	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart.
1	CB Radio	1,00			0,36	0,44	80
2	Hak holowniczy	1,00	2008/07/21	0,70	2,07	0,69	714
3	Klimatyzacja	1,00			4,40	0,44	969
4	Radioodtwarzacz PIONEER CD	1,00			0,23	0,44	50
5	Zestaw głośnomówiący z instalacją GSM	1,00			0,91	0,44	200
6	Zwiększona moc silnika- CHIP +20 KM	1,00			1,36	0,44	301
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							2 314 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE							2 314 PLN po korekcie: 52 389 PLN

Przebieg normatywny	142 500 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	201 032 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 6 133 PLN po korekcie: 46 256 PLN

### ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Lp.	Opis korekty	[%]	Wart.
1	Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-10,0	-4 625
2	Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-4 625
3	Konieczne naprawy pojazdu	-0,9	- 400
KOREKTY RÓŻNE			- 9 650 PLN po korekcie: 36 606 PLN

### STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	619	60*	0					Prawe:	619	60*	0
Tylna					Lewe:	619	60*	0					Prawe:	619	60*	0
KOREKTA ZA OGUMIENIE																- 248 PLN po korekcie: 36 358 PLN

---

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU..... 36 400 PLN

---